

# POZOR pásky typu A mají obrácenou polaritu připojení!

Změnu polarity připojení lze snadně provést na postranní připojovací desce konektorů. Toto se provede přerušením plošného spoje a napájením propojovacích vodičů vždy pro celou trojici pásků z každé strany.

NOVÝ PÁSEK 

